


RUÍDO SONORO NO CONDOMÍNIO INNOVA BLUE



	AQUECEDOR / TROCADOR			
	DESLIGADO		LIGADO	
	☀️ 4PM	🌙 23PM	☀️ 4PM	🌙 23PM
A FRENTE DOS TROCADORES	DB	45,3DB	DB	71,7DB
B FRENTE TERREO LADO DIREITO ITAPUÁ	DB	DB	DB	61,0DB
C APARTAMENTO LADO ESQUERDO ITAPUÁ	DB	DB	DB	DB
D FRENTE TERREO LADO ESQUERDO ITAPUÁ	DB	45,2DB	DB	58,3DB
E APARTAMENTO 10º ANDAR LADO DIREITO ITAPUÁ*	DB	DB	DB	57,7DB
F FRENTE TERREO LADO DIREITO COPACABANA	DB	DB	DB	55,5DB
G APARTAMENTO LADO DIREITO COPACABANA	DB	DB	DB	DB
H FRENTE TERREO LADO ESQUERDO COPACABANA	DB	DB	DB	56,3DB
I APARTAMENTO LADO ESQUERDO COPACABANA	DB	DB	DB	DB
J FRENTE TERREO LADO ESQUERDO SAUÍPE	DB	DB	DB	58,4DB
K FRENTE TERREO LADO DIREITO SAUÍPE	DB	DB	DB	56,2DB
L FRENTE TERREO TRANCOSO	DB	DB	DB	49,8DB
M FRENTE TERREO BÚZIOS	DB	DB	DB	51,5DB
N FRENTE TERREO ACAPULCO	DB	DB	DB	50,6DB
O APARTAMENTO 3º ANDAR LADO DIREITO TRANCOSO*	DB	38,3DB	DB	52,1DB

*Medições feitas nas sacadas abertas

T1 **T2** **T3** **T4** **T5**

A1 67,2DB 66,9DB 71,0DB 72,0DB 71,7DB
A2 66,5DB 71,2DB 73,6DB 74,3DB 74,4DB

A1 = Frente ao trocadores próximo ao Itapua
A2 = Traseira dos trocadores próximo a Piscina

MEDIÇÕES FEITAS DIA 04/12/2022 ENTRE 23:10 E 23:59